УКМ 4. Beсы MERTECH M-ER 326(A)(F)L(U)

ВНИМАНИЕ! Подключение данной модели по СОМ-порту не проверялось.

Инструкция по переключению протокола на весах M-ER 326(A)F(L)(U) от MERTECH

Для корректной работы весов, нужно выбрать протокол передачи данных 1-CAS-M(passive).

Для смены протокола передачи данных, после включения весов необходимо набрать на клавиатуре последовательно:

При этом на дисплее отобразится текущий протокол:


- «Pr=0» CAS-M active;
- «Pr=1» CAS-M passive;
- «Pr=2» POS-2M.

Если не удалось изменить протокол весов при помощи данной инструкции, рекомендуем обратиться к соответствующему пункту в полном руководстве по эксплуатации весов или в техническую службу компании MERTE CH по адресу: https://mertech.ru/contact-us/ или по телефону:+7 (800) 333-00-14.


Настройка УКМ 4 для работы с весами

Весы работают по протоколу CAS-M в комбинации с кассовым ПО УКМ 4 (не ниже 113 версии) на базе OC RedHat, OC Ubuntu и OC Windows.


Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование (ккм – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее




На открывшейся странице надо нажать кнопку Подключить устройство:



В выпадающем списке необходимо выбрать устройство Весы МЕРТЕХ и нажать кнопку Подключить:




Откроется окно с настройками устройства, которые **при подключении весов через USB-порт** следует выполнить следующим образом:



Примечание. Для USB-кабеля (эмуляция COM-порта), для ОС RedHat/Ubuntu следует указывать номера COM-портов свыше 10. Для ОС Windows, при использовании USB-кабеля (эмуляция COM-порта), следует указывать тот COM-порт, на который определилось устройство.

В окне с настройками нужно нажать кнопку Сохранить.

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:



В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию Подтвердить:

